

CHIBA Gloves Germany GmbH & Co KG, Tragmoos 19, D-83317 Teisendorf

Presseinformation
August 2022
Rückruf Fitnesshandschuh 40400 Power mit weißem Leder

Ust-IdNr. DE 813687703

Bankverbindung

Raiffeisenverband Salzburg

BLZ 35 000, Konto Nr. 160 118 76

IBAN: AT88 3500 0000 160 118 76

BIC: RVSAAT2S

HypoVereinsbank

IBAN: DE25 71 12 0077 0033 2926 51

BIC: HYVEDEMM448

Postbank München

IBAN: DE38 7001 0080 0013 9158 07

BIC: PBNKDEFF

Die Chiba Gloves GmbH & Co KG ruft Fitness Lederhandschuhe zurück, nachdem im Leder der Handschuhe ein erhöhter Chrom VI Gehalt nachgewiesen wurde.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurden trotz umfassender Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei dem angeführten Handschuh erhöhte Chrom-VI-Werte festgestellt. Dieses kann allergische Reaktionen auslösen. Aus diesem Grund werden die Handschuhe vorsorglich vom Markt genommen so das Unternehmen weiter.

Betroffene Kunden werden gebeten, die genannten Handschuhe zurückzusenden oder an Ihren sonstigen Verkäufer zurückzugeben. Onlinekunden werden direkt informiert.

Das gilt ausschließlich für den benannten Handschuh. Bei Rückgabe wird der kostenlose und unverzügliche Austausch zu einem gleichwertigen Ersatz, oder Kaufpreiserstattung angeboten.

Zur Rückgabe oder bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter telefonisch oder an unseren Kundenservice unter folgender Rufnummer: 08666 98560

Produkt: Fitnesshandschuh für Herren

Modell: Power Artikelnummer: 40400 Farbe schwarz/weiß mit weißer Lederinnenhand

Produktionslot: PO#: F- 3288 (Betroffene Handschuhe haben diese PO

Nummer ist innen im Handschuh eingenäht)

Achtung : Es sind nur Handschuh mit weißem Leder betroffen, da Chrom IV bei der Ledergerbung verwendet wird, das gleiche Modell mit schwarzer Innenhand besteht aus einem anderen Material (Polester Suede) und ist nicht betroffen. Der Rückruf betrifft auch nur Handschuhe des Produktionslots F-3288.



CHIBA

ERGONOMIC GLOVES

CHIBA Gloves Germany GmbH & Co KG, Tragmoos 19 . D-83317 Teisendorf

Ust-IdNr. DE 813687703

Bankverbindung

Raiffeisenverband Salzburg

BLZ 35 000 . Konto Nr. 160 118 76

IBAN: AT88 3500 0000 160 118 76

BIC: RVSAAT2S

HypoVereinsbank

IBAN: DE25 7112 0077 0033 2926 51

BIC: HYVEDEMM448

Postbank München

IBAN: DE38 7001 0080 0013 9158 07

BIC: PBNKDEFF



Verkauf via: Handelspartner
Auslieferung: Frühjahr 2021
Hersteller (Inverkehrbringer): Chiba Gloves GmbH & Co. KG

CHIBA Gloves Germany GmbH & Co KG, Tragmoos 19 . D-83317 Teisendorf

Ust-IdNr. DE 813687703

Bankverbindung

Raiffeisenverband Salzburg

BLZ 35 000 . Konto Nr. 160 118 76

IBAN: AT88 3500 0000 160 118 76

BIC: RVSAAT2S

HypoVereinsbank

IBAN: DE25 71 12 0077 0033 2926 51

BIC: HYVEDEMM448

Postbank München

IBAN: DE38 7001 0080 0013 9158 07

BIC: PBNKDEFF

Quelle und Produktabbildung: Chiba Gloves GmbH & Co KG

Infobox Chrom VI

Gemessen an der Häufigkeit des Auftretens von Sensibilisierungen zählt Chrom (VI) zu den wichtigsten Allergenen. Seine Allergie auslösende Wirkung bei Kontakt mit der Haut ist seit langem bekannt. Für die Betroffenen hilft dann nur, jeden Kontakt mit dem Allergie auslösenden Stoff zu vermeiden. Allerdings ist dies nicht immer möglich, da Verbraucher Chrom (VI)-Rückstände nicht erkennen können. Chrom (VI) ist in vielen Gegenständen des täglichen Bedarfs enthalten: in Farbmitteln für Textilien, Farben und Lacken, Holzschutzmitteln und Lederwaren. Letztere stellen eine der wesentlichen Ursachen für die Sensibilisierung gegenüber Chrom (VI) und der Erkrankung an allergischen Hauterkrankungen dar. Verbraucher können vor allem durch das Tragen von Lederbändern für Armbanduhren, das Barfußtragen von Lederschuhen oder über Lederhandschuhe mit Chrom (VI) in Kontakt kommen

